

Navodilo za varno delo s krožno žago

Nevarnosti pri delu!

- List žage lahko zagrabi prste ali roko osebe, katera žaga na stroju!
- Pri odstranjevanju zaganja z delovne mize ali pod njo, nas lahko? Zagrabi žagni list ali prenosni jermeni, v kolikor niso zavarovani!
- Zažagani les lahko stisne in povzroči povratni udarec v delavca!
- Iveri lahko priletijo delavcu v oko!
- Žagan les se zatakne na delovni mizi med obdelavo (predvsem manjši)!
- Nevarno je ustavljanje žagni list z roko ali kosi lesa!
- Če je žagni list poškodovan, lahko kovinski delec odleti v žagarja!
- Okoli stroja se ne sme zadrževati več ljudi, pač pa le tisti, ki dela!
- Poškodovani deli električne opreme so nevarni!
- Če okoli stroja ni pospravljeno, obstaja možnost padcev in poškodb?

Navodilo za varno delo!

- List žage dvigni samo toliko nad delovno mizo, da se les lahko žaga!
- Pred začetkom dela namesti varnostno kapo do 5 mm nad obdelovancem!
- Pri rezanju malh kosov ali kadar so roke preblizu žagnega lista obvezno uporablaj ustrezna pomagala?
- Žaganje odstranjuj z delovne mize smo z omelom!
- Namesti pravilno razporni klin, da ne pride do povratnega udarca obdelovanca: klin mora biti odmaknjen od temena zob 3 do 10 mm. Klin mora biti vsaj za 1/4 debelejši od žagnega lista!
- Preglej, če deluje odsesovalna naprava!
- Delovne površne mize in vodila se ne sme držati smola, strjen prah ipd.!
- Ko delaš s strojem bodi zbran in glej obdelovanec na delovni mizi!
- Ko si stroj izključil, ne ustavlja žagnega lista z lesom ali z roko?
- Ne zapusti stroja, dokler se list ni popolnoma ustavil!
- 11. Preden nameščaš nov žagni list, preglej če ni poškodovan? Če opaziš najmanjše poškodbe, ga ne smeš uporabiti oz. Montirati na stroj!
- Pazi, da pri nameščanju žagnega lista ti ali kdo drug ne požene stroja!
- Ne delaj s strojem, če opaziš poškodovana stikala ali kabel!
- Okolico stroja imej urejeno. Materiale in kose skladaj na urejen svoj prostor.
- Karkoli ne veš o delovanju in uporabi stroja vprašaj nadrejenega!

Pred pričetkom dela preglej:

- Če je žagni list dovolj dobro pritrjen in se rad vrti.
- 2. Če je nameščena varnostna naprava: razporni klin, varovalna kapa in ostala mehanska zaščita na stroju.
- Če je delovna miza čista in nepoškodovana in v pravem nivoju.
- Če so pri roki pomagala za majhne kose in metlica za čiščenje zaganja.
- Če je električna instalacija v redu.

OŠ KORENA

- Če je okolica stroja prosta, čista in vzdrževana.
- Če ni v bližini ljudi. Če se jih opozori, da se odstranijo.
- Če je zadostna razsvetljava.
- Če deluje odsesovalni sistem.